

Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Stadtgemeinde Horn

Rathausplatz 4

3580 Horn

Inspektionsbericht

Auftrag

Behördenreferenz

Auftrag vom / Zahl

Anlass der Untersuchung

Geschäftszahl

Auftragsnummer

Inspektionsberichtsnummer

Projektbearbeiter/in

Untersuchung Badensee Süd Horn

15.05.2000 / Dauerauftrag

Beweissicherung

10416

E2610703

E2610703/02I

Mag. Ulrich Purtscher

Ort der Probenahme

Datum der Probenahme / Inspektion

Probenübergabedatum

Prüfungszeitraum

Ausstellungsdatum des Berichts

Probennehmer/in / Inspektor/in:

Untersuchung Badensee Süd Horn

08.07.2026

08.07.2026

08.07.2026 - 27.07.2026

27.07.2026

Georg Rabl

Seitenzahl

Beilagen

1 von 5

Ergebnisliste

Hydrobiologische Untersuchung

Biozönotische Untersuchung

Gewässerprofil

Prüfbericht Labor (E2610703/01LL)

Allgemeine Angaben zur Probenahme / Inspektion

Folgende Angaben gelten für alle entnommenen Proben

Verfahrensweisung Inspektion

ÖNORM M 6230: 2024-05-01

**Badegewässer – Anforderungen an die
Wasserqualität, Untersuchung und
Bewertung – akkreditiertes Verfahren**
akkreditiertes Verfahren

Verfahrensweisungen Probenahme

ÖNORM M 6231: 2023-04-01

**Richtlinie für ökologische Untersuchung und
Bewertung von stehenden Gewässern**
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 5667-1: 2022-11-01

**Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 1:
Anleitung und Erstellung von Probenahme-
programmen und Probenahmetechniken**
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM ISO 5667-4: 2022-02-01

**Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4:
Anleitung zur Probenahme von natürlichen
und künstlichen Seen**
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 19458: 2006-11-01

**Wasserbeschaffenheit - Probenahme für
mikrobiologische Untersuchungen**
akkreditiertes Verfahren

Verfahrensweisungen biologische Probenahme und Probenvorbereitung

BMLFUW: 2015-01

**Leitfaden zur Erhebung der biologischen
Qualitätselemente Seen – Teil B2
Qualitätselement Phytoplankton:
Felderhebung, Probenahme,
Probenvorbereitung und Ergebnisermittlung**
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN 15110: 2006-07-01

**Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur
Probenahme von Zooplankton aus stehenden
Gewässern (Einschränkung nur qualitative
Proben)**
nicht akkreditiertes Verfahren

Messungen vor Ort

Wassertemperatur (°C), pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (µS/cm), Sauerstoffgehalt (mg/l)
akkreditierte Verfahren

Probentransport

EN ISO 5667-3: 2018-06-01

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben
akkreditiertes Verfahren

Wetter am Vortag d. Probenahme / Inspektion

wechselhaft

Wetter am Tag der Probenahme / Inspektion

leicht windig, Regen, bewölkt, 19,5 °C

Zeitpunkt der Probenahme / Inspektion

10:30 Uhr

Beschreibung der Probenahmestelle(n) & Probenübersicht

Probe Nr.	1
Entnahmestelle	Oberflächenprobe; Ablauf
Interne Probennummer	E2610703/001
Probenahmestelle	vom Ufer aus
Probe Nr.	2
Entnahmestelle	Oberflächenprobe; Zulauf
Interne Probennummer	E2610703/002
Probenahmestelle	vom Ufer aus

Anmerkungen zur Probenahme

Betriebszustand	ohne Besonderheiten keine Auffälligkeiten
-----------------	--

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage „Prüfbericht Labor“ zu entnehmen und beziehen sich ausschließlich auf die gezogenen Probenmuster. Eine Zusammenfassung dieser Werte ist in der Beilage „Ergebnisliste“ ersichtlich.

Allgemeine Zeichenerklärung

BT	Badesee
FT	Angelfischsee
LT	Landschaftssee
NAB	Nassbaggerung
BG	Bestimmungsgrenze
WVA	Wasserversorgungsanlage
OFL	Oberflächenprobe
Tiefe	Tiefenprobe
oh.	oberhalb
uh.	unterhalb
n.e.	nicht erhoben
n.b.	nicht bestimmbar
n.a.	nicht analysiert
n.n.	nicht nachweisbar
n.w.	nicht wahrnehmbar
o.B.	ohne Besonderheiten
berechnet	Berechnungen und Summenbildungen

Konformitätsbewertung

Das Gewässer entspricht während der Badesaison in chemisch-physikalischer Hinsicht den Anforderungen an Badegewässer.

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als geeignet zu klassifizieren.

Trophiegrad: mesotroph

Gemäß dem vorliegenden Ortsbefund, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der untersuchten Parameter ist das Wasser des Badesees für Badezwecke geeignet.

Wr. Neudorf, am 27.07.2026

Mag. Ulrich Purtscher (zeichnungsberechtigt für den Inspektionsbericht)

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2610703/02I, datiert mit 27.07.2026, besteht aus 5 Seiten und den oben angeführten Beilagen und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.

----- Ende des Inspektionsberichts -----

Tabellarische Darstellung der Ergebnisse aus dem angehängten Laborprüfbericht

Gewässer: Untersuchung Badensee Süd Horn

Probenahmedatum		08.07.2026	08.07.2026	
Probenbezeichnung		Oberflächenprobe Ablauf	Oberflächenprobe Zulauf	
Probennummer		E2610703/001	E2610703/002	
Sensorischen Untersuchungen				Richtwerte ÖNORM M 6230: 2024-05
Farbe vor Ort	-	mäßig grün	mäßig grün	
Trübung vor Ort	-	schwach	schwach	
Geruch vor Ort	-	o.B.	o.B.	
Sichttiefe, sensorisch	m	bis Grund	bis Grund	≥ 2
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100 ml	43	19	≤ 500
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	14	33	≤ 200
Physikalische Parameter				
Wassertemperatur vor Ort	°C	21,9	21,6	
pH-Wert vor Ort	-	8,5	8,6	5,5 - 9,0
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	µS/cm	595	603	
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	1/m	0,3	0,2	
Gelöste Gase				
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O ₂)	mg/l	10,9	11,5	
Sauerstoffsättigung vor Ort	%	129	136	≥ 80
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden (als O ₂)	mg/l	0,7	0,5	
Chemische Standarduntersuchung				
Gesamthärte (Ca, Mg)	°dH	10,9	11,0	
Gesamthärte (Ca, Mg)	mmol/l	1,93	1,96	
Carbonathärte	°dH	5,5	5,7	
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,02	2,10	
Ammonium (als N)	mg/l	0,037	0,031	
Nitrat (als N)	mg/l	1,3	1,4	
Nitrit (als N)	mg/l	0,032	0,033	
Chlorid (als Cl)	mg/l	76	77	
Sulfat (als SO ₄)	mg/l	63	63	
Summenparameter				
Oxidierbarkeit (KMnO ₄ -Index)	mg/l	16	15	≤ 20
Anorganische Spurenbestandteile				
Phosphor, gesamt (als P)	mg/l	0,018	0,015	≤ 0,02
Phosphat (als P)	mg/l	0,0037	< 0,0033	
Weitere organische Parameter				
Chlorophyll-a	µg/l	10		≤ 12

HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG / INSPEKTION

Probenahmestelle



Verwendung des Gewässers

Badeteich

Ortsbefund Auftrag

Uferbeschaffenheit:

Uferlinie:	verbaut
Ufervegetation:	keine Verwachsungen

Freiwasserzone:

Flachwasserzonen:	ja
Tiefwasserbereiche:	nein
Makrophytenaufwuchs:	ja, flächendeckend

Sediment:	Schotter
-----------	----------

Umlandnutzung:	verbaute Flächen, verkehr
----------------	---------------------------

weitere Angaben zum Gewässer:

Seezulauf:	Mödringbach
Seeablauf:	Mödringbach

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer:	Untersuchung Badensee Süd Horn
Entnahmedatum:	08.07.2026
Ufersteine:	veralgt
Fischbestand:	nein
Fischbesatz:	nein

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

PHYTO- und ZOOPLANKTON	
CYANOPHYTA (Blaualgen)	
filamentöse Cyanophyta indet.	1
Chroococcus sp.	1
Microcystis sp.	1
BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)	
Cocconeis sp.	2
Navicula sp.	2
CRYPTOPHYCEAE (Kryptomanaden)	
Cryptophyceae Gen. sp.	2
DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)	
Ceratium hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK	2
Peridinium sp.	2
CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)	
coccale Chlorophyceae indet.	2
Coelastrum sp.	2
Crucigenia sp.	2
Crucigeniella sp.	2
Oocystis sp.	1
Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH.	1
Sphaerocystis sp.	3
RHIZOPODA (Wurzelfüßer)	
Arcella sp.	1
CILIATA (Wimpertiere)	
Ciliata indet.	1
Codonella sp.	1

ROTATORIA (Rädertiere)	
Keratella cochlearis (GOSSE)	2
Keratella quadrata (O.F. MÜLLER)	1
Trichocerca sp.	1
CLADOCERA (Wasserflöhe)	
Chydoridae Gen. sp.	1
Daphnia sp.	2
COPEPODA (Ruderfüßer)	
Cyclopidae Gen. sp.	2
Eudiaptomus sp. / Diaptomus sp.	2
Nauplius-L.	2
OSTRACODA (Muschelkrebse)	
Ostracoda Gen. Sp.	1
UFER- und WASSERPFLANZEN	
CHAROPHYCEAE (Armlauchteralgen)	
Charophyceae Gen. sp.	3
ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)	
Potamogeton pectinatus L.	3
Potamogeton sp.	2

Gewässerprofil**GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND**

Gewässername: Badesee Horn
Datum der Profilerstellung: 08.07.2026
Aktualisierung: 2027
Kontaktinformation/Betreiber: Stadtgemeinde Horn
Zuständige Behörde: BH Horn
Entstehung/Geschichte: künstlich errichtet

Morphometrie:

Fläche: 8.000 m²
Tiefe max. 2,5 m
Spiegelschwankungen: nein
Flachwasserzonen: nein
Tiefwasserbereiche: nein

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Zuflüsse (punktuelle Einträge): ja
Wasservögel usw.: nein
Punktuelle Badebetrieb: nein
Sonstige Nutzung: nein

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: nein
Sauerstoffdefizit über Grund: nein
Trophischer Zustand: mesotroph
Potential zur Algenmassenentwicklung: ja
Makrophytenaufwuchs: ja, mittel

Sonstige Nutzungen:

Fischbesatz nicht erhoben
Fischbestand nein

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Umlandnutzung: Wiese, verbaute Flächen
Badestrand - landseitig:
Sediment: grasbewachsen
Ufergestaltung: verbaut
Einstiegshilfen: ja

Uferzone - wasserseitig:

Sediment:	Beton, kiesig
Ufergestaltung:	verbaut
Ufervegetation:	keine
Ökozonen:	nein
Einstiegshilfen:	ja

Nebeneinrichtungen:

Aufsicht/Badeordnung:	ja
Umkleideräume:	ja
Trinkwasserversorgung:	ja
WC/Duschen:	ja
Abwasserentsorgung:	ja, Kanal
Erste-Hilfe-Einrichtung:	ja
Müllentsorgung:	ja

Bewirtschaftungsmaßnahmen:

Anlagepflege:	ja
Sanierungsmaßnahmen:	nein

Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Stadtgemeinde Horn
Rathausplatz 4
3580 Horn

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer	E2610703/01LL
Ausstellungsdatum des Berichts	16.07.2026
Geschäftszahl	10416
Projektbezeichnung	Untersuchung Badensee Süd Horn
Auftrag vom / Zahl	15.05.2000 /Dauerauftrag
Auftragsnummer	E2610703
Projektbearbeiter/in	PT
Art der Probe	Oberflächenwasser
Probenehmer/in	Georg Rabl (Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH)
Datum der Probenahme	Siehe Ergebnistabelle
Ort der Probenahme	Seewasseruntersuchung Badeteich Horn
Witterung am Tag der Probenahme	leicht windig, Regen, bewölkt, 19,5 °C
Grund der Probenahme	Beweissicherung
Probeneingang ins Labor	Siehe Ergebnistabelle
Prüfungszeitraum	08.07.2026 bis 15.07.2026
Probenanzahl	Analysenproben: 2
	Rückstellproben: 0
Seitenzahl	1 von 8
Anmerkung	

Prüfergebnisse

Probennummer:	E2610703/001							
Probenbezeichnung:	- Oberflächenprobe; Ablauf -							
Probenahmenorm:	nicht akkreditiert							
PN-Datum:	08.07.2026							
Anmerkung zur PN:	ohne Besonderheiten							
Probeneingang:	08.07.2026							
Probenbeschreibung:	siehe Probenahmeprotokoll							
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis	Richtwerte	
Sensorischen Untersuchungen							Richtwerte ÖNORM M 6230: 2024-05	
Farbe vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	mäßig grün		
Trübung vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	schwach		
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B.		
Sichttiefe, sensorisch	---	0		-0,01	m	bis Grund	≥ 2	
Mikrobiologische Parameter								
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6 %		KBE/100 ml	43	≤ 500	
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7 %		KBE/100 ml	14	≤ 200	
Physikalische Parameter								
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1	0,3 °C		°C	21,9		
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1	0,2 -		-	8,5	5,5 - 9,0	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3 %	10	µS/cm	595		
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	ÖNORM EN ISO 7887: 2012-04	1	20 %	0,1	1/m	0,3		
Gelöste Gase								
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1	6 %	0,2	mg/l	10,9		
Sauerstoffsättigung vor Ort	DIN ISO 17289: 2014-12	1	6 %	2	%	129	≥ 80	
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1		0,2	mg/l	0,7		
Chemische Standarduntersuchung								
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5 %	0,1	°dH	10,9		
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5 %	0,01	mmol/l	1,93		
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	6 %	0,1	°dH	5,5		
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7: 2005-12	1	6 %	0,05	mmol/l	2,02		
Ammonium (als N)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	10 %	0,008	mg/l	0,037		

Probennummer:	E2610703/001							
Nitrat (als N)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	15 %	0,23	mg/l	1,3		
Nitrit (als N)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	10 %	0,002	mg/l	0,032		
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	4 %	1,0	mg/l	76		
Sulfat (als SO ₄)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	12 %	1,0	mg/l	63		
Summenparameter								
Oxidierbarkeit (KMnO ₄ -Index)	ÖNORM EN ISO 8467: 1996-01	1	19 %	0,6	mg/l	16	≤ 20	
Anorganische Spurenbestandteile								
Phosphor, gesamt (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	5 %	0,0033	mg/l	0,018	≤ 0,02	
Phosphat (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	4 %	0,0033	mg/l	0,0037		
Weitere organische Parameter								
Chlorophyll-a	DIN 38412-16: 1985-12	1	19 %	2	µg/l	10	≤ 12	

Probennummer:	E2610703/002							
Probenbezeichnung:	- Oberflächenprobe; Zulauf -							
Probenahmenorm:	nicht akkreditiert							
PN-Datum:	08.07.2026							
Anmerkung zur PN:	ohne Besonderheiten							
Probeneingang:	08.07.2026							
Probenbeschreibung:	siehe Probenahmeprotokoll							
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis	Richtwerte	
Sensorischen Untersuchungen							Richtwerte ÖNORM M 6230: 2024-05	
Farbe vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	mäßig grün		
Trübung vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	schwach		
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B.		
Sichttiefe, sensorisch	---	0			m	bis Grund	≥ 2	
Mikrobiologische Parameter								
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6 %		KBE/100 ml	19	≤ 500	
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7 %		KBE/100 ml	33	≤ 200	
Physikalische Parameter								
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1	0,3 °C		°C	21,6		
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1	0,2 -		-	8,6	5,5 - 9,0	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	3 %	10	µS/cm	603		
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	ÖNORM EN ISO 7887: 2012-04	1	20 %	0,1	1/m	0,2		
Gelöste Gase								
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1	6 %	0,2	mg/l	11,5		
Sauerstoffsättigung vor Ort	DIN ISO 17289: 2014-12	1	6 %	2	%	136	≥ 80	
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1		0,2	mg/l	0,5		
Chemische Standarduntersuchung								
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5 %	0,1	°dH	11,0		
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5 %	0,01	mmol/l	1,96		
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	6 %	0,1	°dH	5,7		
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7: 2005-12	1	6 %	0,05	mmol/l	2,10		
Ammonium (als N)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	10 %	0,008	mg/l	0,031		
Nitrat (als N)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	15 %	0,23	mg/l	1,4		
Nitrit (als N)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	10 %	0,002	mg/l	0,033		

Probennummer:	E2610703/002							
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	4 %	1,0	mg/l	77		
Sulfat (als SO ₄)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	12 %	1,0	mg/l	63		
Summenparameter								
Oxidierbarkeit (KMnO ₄ -Index)	ÖNORM EN ISO 8467: 1996-01	1	19 %	0,6	mg/l	15	≤ 20	
Anorganische Spurenbestandteile								
Phosphor, gesamt (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	5 %	0,0033	mg/l	0,015	≤ 0,02	
Phosphat (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	4 %	0,0033	mg/l	< 0,0033		

*** Akkreditierungsstatus:**

0) nicht akkreditiert

1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

****erweiterte Messunsicherheit (k = 2)**

*****Nachweisgrenze**

******Bestimmungsgrenze**

n.b. nicht bestimmbar

n.a. nicht analysiert

o.B. ohne Besonderheiten

Überschreitungen sind „fett“ markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB.

Freigabe Prüfbericht (Name, Datum):

Ing. Katharina Ulmer (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 16.07.2026

Anlagen:

Nr.:	Bezeichnung:

Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2610703/01LL, datiert mit 16.07.2026, besteht aus 8 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.

----- Ende des Prüfberichts -----